
Sensitivity Chart
Preferences View Run Help
Target Forecast: Time
E20 63.5%
E21 16.5%
E15 9.3%
E16 3.6%
E22 3.2%
E13 1.6%
E23 0.4%
E17 0.3%
E18 0.3%
E19 0.2%
100% 50% 0% 50% 100%
Measured by Contribution to Variance

(a) Time

Sensitivity Chart
Preferences View Run Help
Target Forecast: Cost
F15 33.6%
F22 31.0%
F21 16.9%
F23 5.6%
F13 4.7%
F18 2.3%
F16 2.1%
F17 1.7%
F19 1.2%
F20 0.5%
100% 50% 0% 50% 100%
Measured by Contribution to Variance

(b) Cost